

Voertuiggegevens

Merk	KIA	Kentekenplaat	L124HS
Model	e-Niro	1e	24/07/2021
		tenaamstelling	
Versie	64kWh		
	DynamicLine		
Chassisnummer	KNACC81GFM5076306		
Klant	Local (NO RDV)		
Kilometerstand	128784		

Datum & plaats van inspectie

Datum	22/08/2025 7:53:05
Adres	Maltaweg
	1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Flank R				1126,15	-337,84	788,31
64554430	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	572,28	-171,68	400,60
64554429	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	553,87	-166,16	387,71
Schades zonder groep				467,40	-65,22	402,18
64554425	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
64554428	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
64554427	Voorruit	Steenslag	Glasherstel	74,40	-22,32	52,08
64572326	Bumper A R sierlijst	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1593,55 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-403,06 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1190,49 €

Flank R

64554430 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64554429 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



Schades zonder groep

64554425 Contactsleutel Ontbreekt Vervangen

64554428 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64554427 Voorruit Steenslag Glasherstel



64572326 Bumper A R sierlijst Kras(sen) Vervangen

