



KIA e-Niro: P474HX

Chassisnummer:	KNACC81GFN5143463	Versie:	64kWh DynamicLine
1ste tenaamstelling:	25/03/2022	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	109114	Kilowatt:	150
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Steel Grey Metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Electrisch		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen A		Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.5
Bandenprofiel diepte V R						5.5
Bandenprofiel diepte A L						5.0
Bandenprofiel diepte A R						4.8
Bandenmaat V L					215/55 R 17 94 V	
Bandemaat V R					215/55 R 17 94 V	
Bandenmaat A L					215/55 R 17 94 W	
Bandenmaat A R					215/55 R 17 94 W	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					256	
Bandenmerk V R					256	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	215 / 55 / 17 / 94 / V /	5,5 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	215 / 55 / 17 / 94 / V /	5,5 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	215 / 55 / 17 / 94 / W /	5,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	215 / 55 / 17 / 94 / W /	4,8 mm	Michelin	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A sierlijst, Kras(sen), Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen

