

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **P474HX**
 Model **e-Niro** 1e **25/03/2022**
 Versie **64kWh DynamicLine**
 Chassisnummer **KNACC81GFN5143463**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **109114**

Datum & plaats van inspectie

Datum **2/07/2025 9:16:36**
 Adres **Maltaweg**
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
62567508	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62570752	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
62567506	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62567507	Bumper A sierlijst	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

62567508 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62570752 Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen



62567506 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62567507 Bumper A sierlijst Kras(sen) Vervangen

