
















Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACD81DG L5333316	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-99-JR	Model	Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	15-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	192 827 km	Cylinderinhoud	1580	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Thuislader	✗
Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓

Documentenlijst






Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 205/60/16 Winter 7.0 mm		Pirelli 205/60/16 Winter 7.0 mm	
Bridgestone 205/60/16 Winter 6.0 mm		Bridgestone 205/60/16 Winter 6.0 mm	


Exterieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Polijsten</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Polijsten	4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Polijsten																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voorruit</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Voorruit																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair													
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								

Interieur schade

3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting stof</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting stof	Positie	Linksvoor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen			
Onderdeel	Stoelzitting stof														
Positie	Linksvoor														
Type	Vuil														
Omvang	-														
Bewerking	Reinigen														

Overige schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Thuislader</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Thuislader	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info			
Onderdeel	Thuislader														
Positie	-														
Type	Ontbrekend														
Omvang	-														
Bewerking	Ter info														