

Inspection Protocol

KIA NIRO P-HEV DCT, 141HK, 2021

Vehicle information

License plate	XJX50Y	Inspected by	A.A.
Year model	2021	Date of inspection	2025-11-27
Manuf. year/month	2021-02	City	Björkvik
First day in traffic	2021-02	Keys	2
Colour	Grå	Service book	Ja
Mileage	45 920 km	Latest service	2023-10-06
Fuel	Elhybrid	Mileage at the latest service	26 980 km
Transmission	Automat	Summer tires	16" alu-fälg 6/5/5/6
Engine effect	104 kW	Winter tires	saknas

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Service, Not serviced	Missad service		360 €
Rims/Tires, Winter wheels	Missing		440 €
Door, Lef side mirror	Skada stor		220 €
Door, Rear left	Repa/Repor		440 €
Door, Front right	Smart repair		70 €
Skärm , Front right	Smart repair		70 €
Glass, Windshield	Stenskott/Spricka		-

Total excl. VAT 1 600 €

Images

[See all images in large format](#)



















Service 1
 Mätarställning, km 13006
 Datum: 17/6-22
 (AAAA-MM-DD)
 Diagnos utförd med GDS/KDS*
 AO nr: 292210
 Stämpel och signatur: 

Service 2
 Mätarställning, km 26985
 Datum: 6/10-23
 (AAAA-MM-DD)
 Diagnos utförd med GDS/KDS*
 AO nr: 562870
 Stämpel och signatur: 

Service 3
 Mätarställning, km
 Datum:
 (AAAA-MM-DD)
 Diagnos utförd med GDS/KDS*
 AO nr:
 Stämpel och signatur:

ORIGINALSERVICE
 Auktoriserad verkstad: 686
 Aftén BilCenter AB
 Tel: 08-501 198 00
 2022

Nästa service vid;
28006 km eller
 datum 17/6-23
 (AAAA-MM-DD)

ORIGINALSERVICE
 Auktoriserad verkstad: 686
 Aftén BilCenter AB
 Tel: 08-501 198 00
 2023

Nästa service vid;
41985 km eller
 datum 6/10-24
 (AAAA-MM-DD)

Nästa service vid;
 km eller
 datum
 (AAAA-MM-DD)

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15

Service 4
 Mätarställning, km
 Datum:
 (AAAA-MM-DD)
 Diagnos utförd med GDS/KDS*
 AO nr:
 Stämpel och signatur:

Service 5
 Mätarställning, km
 Datum:
 (AAAA-MM-DD)
 Diagnos utförd med GDS/KDS*
 AO nr:
 Stämpel och signatur:

Service 6
 Mätarställning, km
 Datum:
 (AAAA-MM-DD)
 Diagnos utförd med GDS/KDS*
 AO nr:
 Stämpel och signatur:

ORIGINALSERVICE
 Auktoriserad verkstad: 686
 Aftén BilCenter AB
 Tel: 08-501 198 00
 2022

Nästa service vid;
 km eller
 datum
 (AAAA-MM-DD)

ORIGINALSERVICE
 Auktoriserad verkstad: 686
 Aftén BilCenter AB
 Tel: 08-501 198 00
 2023


Nästa service vid;
 km eller
 datum
 (AAAA-MM-DD)

Nästa service vid;
 km eller
 datum
 (AAAA-MM-DD)

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.


16







Dörr Vänster backspegel Skada stor 3 000 kr



Dörr Vänster bak Repa/Repor 6 000 kr



Dörr Höger fram Smart repair 1 000 kr



Skärm Höger fram Smart repair 1 000 kr



Glas Vindruta Stenskott/Spricka





