

Voertuiggegevens

Merk

KIA

Kentekenplaat

X043ZH

Model

Niro EV

1e

29/02/2024

tenaamstelling

Versie

64.8kWh Edition Advanced

Chassisnummer

KNACR811FR5104883

Klant

Local (NO RDV)

Kilometerstand

7899

Datum & plaats van inspectie

Datum

30/04/2025 9:44:11

Adres

Maltaweg

1044 AH

Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
60186323	Dorpel R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60187543	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
60186321	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60186322	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door
MACADAM
MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

60186323	Dorpel R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	----------	-----------------------	----------------------------------



60187543	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen
----------	------------------------	-----------	-----------



60186321	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	--------------	-----------	----------------------------------



60186322	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	----------	-----------------------	----------------------------------

