

# Inspection Protocol

## KIA NIRO PLUG-IN-HYBRID DCT, 183HK, 2024

### Vehicle information

License plate	JOP01U	Inspected by	A.A.
Year model	2024	Date of inspection	2025-10-29
Manuf. year/month	2023-07	City	Björkvik
First day in traffic	2023-09	Keys	2
Colour	Svart	Service book	Ja
Mileage	69 600 km	Latest service	2025-06-19
Fuel	Elhybrid	Mileage at the latest service	57 940 km
Transmission	Automat	Summer tires	16" alu-fälg 3/4/3/3
Engine effect	135 kW	Winter tires	alu-fälg dubbat 7/6/6/7

### Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Skärm , Front left	Smart repair		70 €
Door, Front left	Smart repair		70 €
Skärm , Rear left	Smart repair		440 €
Bumper, Rear	Repa/Repor	Skrapad	440 €
Door, Front right	Smart repair		70 €
Glass, Windshield	Stenskott/Spricka	JOP01U 250910, köpare betalar självrisk	430 €

---

**Total excl. VAT** 1 520 €

### Images

[See all images in large format](#)



















**Protokoll för schemalagt underhåll**

Service 4	Service 5	Service 6
Mätarställning, km <u>57946</u>	Mätarställning, km .....	Mätarställning, km .....
Datum: <u>2025-06-19</u> (AAAA-MM-DD)	Datum: ..... (AAAA-MM-DD)	Datum: ..... (AAAA-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/>	Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/>	Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/>
AO nr: <u>133890</u>	AO nr: .....	AO nr: .....
Stämpel och signatur: <u>LI</u>	Stämpel och signatur: .....	Stämpel och signatur: .....
<b>KM ORIGINALSERVICE</b> Auktoriserad verkstad: 689 Bilkompaniet Mitt AB 2025 Tel: 026 402 56 40	.....	.....
Nästa service vid: <u>72946</u> km eller datum <u>2026-06-19</u> (AAAA-MM-DD)	Nästa service vid: ..... km eller datum..... (AAAA-MM-DD)	Nästa service vid: ..... km eller datum..... (AAAA-MM-DD)

\*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

16

**KM**

Protokoll för schemalagt underhåll

Service 1	Service 2	Service 3
Mätarställning, km <u>12790</u>	Mätarställning, km <u>27492</u>	Mätarställning, km <u>42824</u>
Datum: <u>2024-02-28</u> (AAAA-MM-DD)	Datum: <u>2024-06-25</u> (AAAA-MM-DD)	Datum: <u>2024-12-06</u> (AAAA-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/>	Diagnos utförd med GDS/KDS* <input type="checkbox"/>	Diagnos utförd med GDS/KDS* <input checked="" type="checkbox"/>
AO nr: <u>8913080</u>	AO nr: <u>6548490</u>	AO nr: <u>1028490</u>
Stämpel och signatur: <u>MS</u>	Stämpel och signatur: <u>PS</u>	Stämpel och signatur: <u>FA</u>
<b>KM ORIGINALSERVICE</b> Auktoriserad verkstad: 363 Aros Auto AB Tel: 021-30 63 00 <b>2024</b>	<b>KM ORIGINALSERVICE</b> Auktoriserad verkstad: 678 Björkmans Bil Tel: 021-480 49 00 <b>2024</b>	<b>KM ORIGINALSERVICE</b> Auktoriserad verkstad: 363 Aros Auto AB Tel: 021-30 63 00 <b>2024</b>
Nästa service vid: <u>27790</u> km eller datum <u>2025-02-28</u> (AAAA-MM-DD)	Nästa service vid: <u>42492</u> km eller datum <u>2025-06-25</u> (AAAA-MM-DD)	Nästa service vid: <u>57824</u> km eller datum <u>2025-12-06</u> (AAAA-MM-DD)

\*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15





















Skärm Vänster fram Smart repair 1 000 kr



Dörr Vänster fram Smart repair 1 000 kr



Skärm Vänster bak Smart repair 6 000 kr



Stötfångare Bak Repa/Repor Skrapad 6 000 kr



Dörr Höger fram Smart repair 1 000 kr



Glas Vindruta Stenskott/Spricka JOP01U 250910, köpare betalar självrisk 5 880 kr





