

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **SK849J**
 Model **Stonic** 1e tennaamstelling **20/04/2018**
 Versie **1.0 T-GDi 120pk DynamicLine**
 Chassisnummer **KNAD6811AJ6150355**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **106352**

Datum & plaats van inspectie

Datum 7/08/2025 12:35:00
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				865,61	-184,68	680,93
64062925	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	615,61	-184,68	430,93
64062922	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
64062928	Tankklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64062930	Kofferklep spoiler	Slecht hersteld	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64062929	Deur A R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten		Niet doorbelast	
64062927	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
64062923	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
64062924	Handgreep buiten V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64062926	Motorkap	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	865,61 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-184,68 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	680,93 €


Schades zonder groep

64062925 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



64062922 Contactsleutel Ontbreekt Vervangen

64062928 Tankklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64062930 Kofferklep spoiler Slecht hersteld Herstellen en spuiten (compleet)
verkeerde kleur hersteld en doffe lak



64062929 Deur A R Deuk(en) Uitdeuken zonder spuiten



64062927 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



64062923 Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



64062924 Handgreep buiten V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64062926 Motorkap

Chemische schade

Herstellen en spuiten (compleet)

