

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/09

Plate Number **H5-64-VK**
 Make **KIA**
 Model **Stonic**
 Vehicle Description **1.0 T-GDi 74 kW ActieAuto 5d DynamicPlusLine APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/04/09	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA div, niet verhaalb.	Schadenet Rijnders Amersfoort-Noord, B.V.,
2023/06/09	0 KM	damage	Rechts achter Achterbumper tegen obstakel ger.	Schadenet Rijnders Amersfoort-Noord, B.V.,
2022/07/28	0 KM	damage	Ruit voorruitbr,steenslag	Belron Glasservice, ,
2025/02/28	107359 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/01/24	105405 KM	repair	105.000 Km - NVT - Uitvoeren - R.schijf+blok.A - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Vakgarage Auto Nol, , - Vakgarage Auto Nol, , - Vakgarage Auto Nol, ,
2024/12/16	103711 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/08/20	93149 KM	repair	90.000 Km - NVT - Uitvoeren - R.schijf+blok.V - versleten	- Vakgarage Auto Nol, , - Vakgarage Auto Nol, ,

			- Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	• Vakgarage Auto Nol, ,
2024/03/29	79539 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/01/09	75602 KM	repair	• 75.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Accu versleten - Vervangen Bougie versleten - Vervangen	• Vakgarage Auto Nol, , • Vakgarage Auto Nol, , • Vakgarage Auto Nol, , • Vakgarage Auto Nol, ,
2023/10/13	70096 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/07/06	63300 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , • LeasePlan Nederland N.V., ,
2023/05/19	60474 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/05/12	60299 KM	repair	• 60.000 Km - NVT - Uitvoeren Airco contr. - NVT - Uitvoeren Remvloeistof versleten - Vervangen	• Vakgarage Auto Nol, , • Vakgarage Auto Nol, , • Vakgarage Auto Nol, ,
2022/10/04	48712 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/08/19	46532 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren LuchtfILTER versleten - Vervangen	• Van Mossel Oost Amersfoort, , • Van Mossel Oost Amersfoort, ,

2022/05/10	38224 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/01/14	30888 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren Int - luchtfiler - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Van Mossel Oost Amersfoort, , - Van Mossel Oost Amersfoort, , - Van Mossel Oost Amersfoort, , - Van Mossel Oost Amersfoort, ,
2021/10/11	24619 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/04/29	15184 KM	repair	15.000 Km - NVT - Uitvoeren	Van Mossel Oost Amersfoort, ,
2021/04/23	15007 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2020/11/06	7815 KM	repair	- ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,