

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **J812DN**
Model **Stonic** 1e **09/07/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 T-GDi 74 kW**
Sports Edition
(Grey)
Chassisnummer **KNAD6811AL6451856**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **73513**

Datum & plaats van inspectie

Datum 2/09/2025 11:41:44

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				214,50	-64,35	150,15
64924205	Kofferklep bekleding	Gebroken	Vervangen	214,50	-64,35	150,15
64924203	C/D-stijl L bekleding binnen	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
64924204	C/D-stijl R bekleding binnen	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
64924208	Dak	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64924207	Kofferbak R bekleding	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
64924206	Kofferbak L bekleding	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
64924198	Motorkap	Chemische schade	Polijsen		Niet doorbelast	
64924196	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64924195	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
64924201	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64924200	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64924199	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	214,50 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-64,35 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	150,15 €

Schades zonder groep

64924205 Kofferklep bekleding Gebroken Vervangen



64924203 C/D-stijl L bekleding binnen Kras(sen) Smartrepair



64924204 C/D-stijl R bekleding binnen Kras(sen) Smartrepair



64924208 Dak Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



64924207 Kofferbak R bekleding Kras(sen) Smartrepair



64924206 Kofferbak L bekleding Kras(sen) Smartrepair



64924198 Motorkap Chemische schade Polijsten



64924196 Scherm V L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64924195 Onderhoudsboek Ontbreekt Vervangen

64924201 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64924200 Deur V R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64924199 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

