



Chassisnummer:	KNAD6811AL6451856	Versie:	1.0 T-GDi 74 kW Sports Edition (Grey)
1ste tenaamstelling:	9/07/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	73513	Kilowatt:	74
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Clear White (S)
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen A		Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels kunstleder		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
						4.8
						4.7
						6.2
						7.1
					205/55 R 17 95 V	
					205/55 R 17 95 V	
					205/55 R 17 95 V	
					205/55 R 17 95 V	
						Zomer
						Zomer
						Zomer
						Zomer
						261
						261
						261
						261
Voorzijde	Links	205 / 55 / 17 / 95 / V /	4,8 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	205 / 55 / 17 / 95 / V /	4,7 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	205 / 55 / 17 / 95 / V /	6,2 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	205 / 55 / 17 / 95 / V /	7,1 mm	Michelin	Zomer	

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Deur V L, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Motorkap, Chemische schade, Polijsten



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Scherf V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



C/D-stijl L bekleding binnen, Kras(sen), Smartrepair



C/D-stijl R bekleding binnen, Kras(sen), Smartrepair



Kofferklep bekleding, Gebroken, Vervangen



Kofferbak L bekleding, Kras(sen), Smartrepair



Kofferbak R bekleding, Kras(sen), Smartrepair



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

