



KIA Rio: XJ361D			
Chassisnummer:	KNADA511AK6243714	Versie:	1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk DynamicLine
1ste tenaamstelling:	23/01/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	60481	Kilowatt:	74
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Platinum Graph.
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties			
Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau						
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						6.5
Bandenprofiel diepte V R						6.2
Bandenprofiel diepte A L						6.0
Bandenprofiel diepte A R						5.8
Bandenmaat V L						185/65 R 15 88 T
Bandenmaat V R						185/65 R 15 88 T
Bandenmaat A L						185/65 R 15 88 T
Bandenmaat A R						185/65 R 15 88 T
Type band V L						All-season
Type band V R						All-season
Type band A L						All-season
Type band A R						All-season
Bandenmerk V						2480
Bandenmerk V R						2480
Bandenmerk A L						2480
Bandenmerk A R						2480
Voorzijde	Links	185 / 65 / 15 / 88 / T /	6,5 mm	Vredestein	All season	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 88 / T /	6,2 mm	Vredestein	All season	
Achterzijde	Links	185 / 65 / 15 / 88 / T /	6,0 mm	Vredestein	All season	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 88 / T /	5,8 mm	Vredestein	All season	

Hulpmateriaal	
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig
Totale kosten excl. BTW	0
Scherf A L, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten	0,00



Deurframe V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
--	------



Voorruit, Steenslag, Glasherstel	0,00
----------------------------------	------



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

