

Kentekenplaat G346KX Merk: KIA Model: Rio Versie: 1.0 T-GDI EcoDynamics 120pk GT-Li Chassisnummer KNADE511AL6360857 Kilometerstand 145650 1ste tenaamstelling 22-10-19 Carrosserie uitvoering Hatchback Aandrijving: Voor Versnellingsbak Handgeschakeld 6 versne Brandstof: Benzine Euronorm:		ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels		Ja ☒	Nee ☐	ALGEMENE GEGEVENS																							
				☒	☐	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Maat</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR			
Locatie	Profiel	Maat	Make																										
VL																													
AL																													
VR																													
AR																													
				☒	☐	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Maat</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR			
Locatie	Profiel	Maat	Make																										
VL																													
AL																													
VR																													
AR																													
				Hulpmateriaal																									
				Aantal laadkabels (normaal/230V) 0																									
				Aantal laadkabels (snelladen) 0																									
				Ja Nee Ok N. Ok																									
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts				UITRUSTING INTERIEUR																									
N°	Schade plaats	Soort	Carkit ☒ Elect. ramen V ☒ Type navigatiesysteem ☒ Type kofferafdekking ☒ Centrale deurvergrendeling ☒ Elect. ramen A ☒ Type airco ☒ Navi gati esys tee m full map ☒ Hoe denp lank aan wezi g ☒ Airc o auto mati sch ☒																										
1	Stoelbekleding zitting VL	Versleten																											
2	Interieur	Geur																											
3	Deur A L	Kras(sen)																											
4	Velg A L alu	Kras(sen)																											
5	Velg V L alu	Kras(sen)																											
6	Bumper V	Kras(sen)																											
7	Velg V R alu	Kras(sen)																											
8	Velg A R alu	Kras(sen)																											
9	Dorpel R bekleding buiten	Kras(sen)																											
10	Bumper A	Kras(sen)																											
			UITRUSTING EXTERIEUR																										
			Parkeersensoren A ☒																										
ADRES INNAME 09-05-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH		ADRES OPSLAG		Fleet / Vloot		Dealer																							
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt																													
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig?																													
Ja Nee																													
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende		Handtekening		Handtekening																							
		Geen tegenpartij (Bestuurder)		Niet ondertekend. Geen tegenpartij.																									