

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	KIA Optima	KNAGU811AJ5246403	24.05.2018	92135

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.05.2027	86173	km	24.10.2024	101173	km	24.10.2025

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichthemessung:

Kotflügel VR	83,00 µm	Tür VR	125,00 µm	Tür HR	120,00 µm	Seitenteil HR	122,00 µm
Motorhaube	127,00 µm	Dach	114,00 µm	Heckklappe	113,00 µm		
Kotflügel VL	112,00 µm	Tür VL	118,00 µm	Tür HL	110,00 µm	Seitenteil HL	122,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert: Sommerreifen

Rad v.l.	3,3 mm	Rad h.l.	4 mm	Rad v.r.	3,8 mm	Rad h.r.	3,6 mm
Reifengröße:	235/45 R18						Pannenset

Felgen:

Auffälligkeiten:	Felge HR VR verkratzt, glanzgedreht		
------------------	-------------------------------------	--	--

Bremsen:

vorn links:	eingelaufen / rostig	vorn rechts:	eingelaufen / rostig
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	E	Blinker Spiegel links ersetzen, gebrochen
Kotflügel VL	I	Verkratzt und verformt, instandsetzen und lackieren
Stoßfänger vorne	L	Verkratzt, lackieren
Motorhaube	D	Delle, KD
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR	P	Kratzer, polieren
Stoßfänger hinten	L	Verkratzt, lackieren
Heckklappe	I	Delle mit Lackbeschädigung, instandsetzen und lackieren
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL	A	Türkante verkratzt, ASP
Dach	L	Dachholm links lackieren, Rost

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |

P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer:

BG

Bewertung durchgeführt von:

MMU

Datum/Unterschrift Autohaus :

Datum/Unterschrift Kunde:
