

CPZ35H


Kia OPTIMA SPORTSWAGON 2.0 16V Plug In Hybrid
FWD PHEV (B) (205hk) VIT



Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

VIN: KNAGV81FBK5037629

Mätarställning 116 510 mil	Antal brukare 2	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 154 HK/ 113 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2019	Fordonsslag PB	Färg på fordon: VIT	Klädsel	Garanti		
Servicebok Ja, servicehäfte, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2025-09-24 115 093 mil 7års	Nästa service	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2025-06-11 10 946 mil	Nästa besiktning 2026-08-31	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Ja	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	⚠
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	✓
Övrigt	⚠

Anmärkningar

Åtgärd

Kundkostnad
Kostnad

1.9 AC Luftkonditionering Ok	-
4.1 Frambromsar Klossar och skivor nästan slut	-
4.2 Bakbromsar Näst intill metall ot metall, skivorna är samt rätt slitna	-
4.5 Bromsar övrigt Ok	-
5.1 Styrled Ok	-
6.3 Fälgar Ok	-
7.1 Vindruta 2st Stenskott i det svarta	-
7.4.14 Baklucka Ok	-
1C.5 Laddkabel snabbbladdn/Typ-2 Ok	-
3.10 Motorvärmare-uttag (eftermonterad elmotorvärmare) Ok	-

forts sida 2 ->

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

CPZ35H

Kia OPTIMA SPORTSWAGON 2.0 16V Plug In Hybrid
FWD PHEV (B) (205hk) VIT

VIN: KNAGV81FBK5037629



Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Kundkostnad
Kostnad

Anmärkningar

Åtgärd

10.3.1 Övrigt

Stötfångare fram

-

10.3.2 Övrigt

Vf dörr

-

10.3.3 Övrigt

Dålda skador kam förekomma

-

SP2.1 Motor

Ok

-

SP10.4 Provkörning

Ok

-

6.10.1 Däck övrigt

Ok

-

Summa ink. moms: --



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm

Dokumentation sätesvärme:
Ok




Däck

Fälgtyp
Lättmetall
Däcktyp

Sommardäck(monterad)


Vänster



Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp

Vänster




Funktionskontroll av
dragkrok:
**Vet inte vart / om nyckel är
med**




Bilder




1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



Skadebilder



10.3.1 - Övrigt
Stötfångare fram



10.3.1 - Övrigt
Stötfångare fram



10.3.2 - Övrigt
Vf dörr

