

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNAGW417G L5385219	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G1-93-TD	Model	Optima 1.6 T-GDi DCT7 GT-Line 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-11-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	186 323 km	Cylinderinhoud	1591	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspektiedatum	14-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2696.

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 235/45/18 Winter 7.0 mm

Pirelli 235/45/18 Winter 4.0 mm

Pirelli 235/45/18 Winter 7.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

●

3



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

●

4



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

●

5



Onderdeel

Spoiler

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

6



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking


Forfait herstelling

●

●

●

7



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

●

●

Interieur schade

2



Onderdeel	Stoelzitting leer
Positie	Linksvoor
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen