



## NIO ET7 100 KWH (OH)

FIN	LJ1EFAUU7NG078664
Kilometerstand	37.126 km
Erstzulassungsdatum	28.12.2022

## AUFTAGSDetails

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	LJ1EFAUU7NG078664	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	37.126 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	1
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Grau
Erstzulassungsdatum	28.12.2022	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Elektrisch	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	NIO	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	ET7 100 KWH (OH)	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Nein

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Dachreling	Nein	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Tempomat	Ja

## BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	3,0 mm	Goodyear	255/40 R 21 102 Y	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	3,0 mm	Goodyear	255/40 R 21 102 Y	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	3,0 mm	Goodyear	255/40 R 21 102 Y	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	3,0 mm	Goodyear	255/40 R 21 102 Y	Winter	Aluminium	-

# ÄUSSERE SCHÄDEN



## 2 | FELGE ALU GLANZGEDREHT HINTEN LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




## 3 | FELGE ALU GLANZGEDREHT HINTEN RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 4 | FELGE ALU GLANZGEDREHT VORNE RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 5 | REIFEN VORNE LINKS

Type	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 6 | REIFEN HINTEN LINKS

Type	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 7 | REIFEN HINTEN RECHTS

Type	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 8 | REIFEN VORNE RECHTS

Type	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

# INNENSCHÄDEN



## 1 | ZÜNDSCHLÜSSEL

Typ	Fehlt
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 9 | LADEKABEL (NORMALLADUNG)

Typ	Fehlt
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

1.889,44 €

## KOMMENTARE

### ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

# FAHRZEUGBILDER

