

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/15

Plate Number **N7-33-GP**
 Make **POLESTAR**
 Model **2**
 Vehicle Description **63kWh Single Motor Standard Range**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/08/27	44137 KM	damage	• Voorruitreparatie	• CARGLASS (MARKETING)
2023/06/16	24920 KM	repair	• 245/45 R19 102Y - Links Voor 245/45 R19 102Y - Rechts Voor 245/45 R19 102Y - Links Achter 245/45 R19 102Y - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2022/01/28	2681 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Voor	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2025/07/03	62020 KM	repair	• HighVoltage koppeling vloeistof Volvo / Polestar Ondehoud basis BEV APK Zonder beurt	• LSP VAKGARAGE EEFDE • LSP VAKGARAGE EEFDE • LSP VAKGARAGE EEFDE
2024/05/28	44137 KM	repair	• 245/45 R19 102Y - Links Voor 245/45 R19 102Y - Rechts	• PROFILE ZAKELIJK

			Voor 245/45 R19 102Y - Links Achter 245/45 R19 102Y - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2022/11/18	17225 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Links Voor	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2023/10/20	32300 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Links Voor	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK
2022/04/04	5821 KM	repair	• 245/45 R19 102Y - Links Achter 245/45 R19 102Y - Rechts Voor 245/45 R19 102Y - Links Voor 245/45 R19 102Y - Rechts Achter	• PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK • PROFILE ZAKELIJK