

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/04/08

Plate Number **K9-19-GL**
 Make **POLESTAR**
 Model **Polestar 2**
 Vehicle Description **Pilot Plus 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/03/17	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Harsrepair ruitschade reparabel 	<ul style="list-style-type: none"> 123RUIT.nl, ,
2024/10/15	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Velg en/of band Rechts achter bandschade 	<ul style="list-style-type: none"> Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/23	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Bovenzijde Diversen stormschade 	<ul style="list-style-type: none"> Schadenet Van den Brug Drachten BV, ,
2023/01/06	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Ruit voorruitbr,steenslag 	<ul style="list-style-type: none"> Belron Glasservice, ,
2025/12/17	126060 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> OHB Volvo/Polest - NVT - Uitvoeren Check slijtaged - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Kent lichtunit - Werkt niet - Lamp vervangen Mot man compute - Electriche storing - Controleren Remvloeistof - versleten - Vervangen Testrit - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Car Service Multimerk, , Bosch Car Service Multimerk, , Bosch Car Service Multimerk, , Bosch Car Service Multimerk, , Bosch Car Service Multimerk, , Bosch Car Service Multimerk, , Bosch Car Service Multimerk, ,

				<ul style="list-style-type: none"> • Bosch Car Service Multimerk, ,
2025/12/10	125657 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/05/14	112689 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/10/15	94068 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , • LeasePlan Nederland N.V., ,
2024/09/19	92219 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Radar/Camera - Vervuild - Reinigen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Van der Schaaf Drachten, Drachten, • Van der Schaaf Drachten, Drachten, • Van der Schaaf Drachten, Drachten, • Van der Schaaf Drachten, Drachten, • Van der Schaaf Drachten, Drachten, • Van der Schaaf Drachten, Drachten,
2024/04/23	84636 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/23	73585 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,

2023/09/08	68706 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, ,
2023/04/13	65868 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/03/06	62041 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Van Roosmalen Den Bosch, , • Van Roosmalen Den Bosch, ,
2022/12/15	6629 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/03/28	29327 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/11/17	30215 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,