



Polestar 2: K957 SX

Chassisnummer:	LPSVSEDEEML017992	Versie:	Pilot Plus
1ste tenaamstelling:	13/04/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	108777	Kilowatt:	300
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Void
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	4 Wiel		
Brandstof:	Electrisch		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Dak panoramisch	
Elect. ramen V		Parkeersensoren V	
Elect. ramen A		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferopdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						6.0
Bandenprofiel diepte V R						6.0
Bandenprofiel diepte A L						6.0
Bandenprofiel diepte A R						6.0
Bandenmaat V L					245/45 R 19 102 V	
Bandenmaat V R					245/45 R 19 102 V	
Bandenmaat A L					245/45 R 19 102 V	
Bandenmaat A R					245/45 R 19 102 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					261	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	245 / 45 / 19 / 102 / V /	6,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	245 / 45 / 19 / 102 / V /	6,0 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	245 / 45 / 19 / 102 / V /	6,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	245 / 45 / 19 / 102 / V /	6,0 mm	Michelin	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	
Aantal laadkabels (snelladen)	1	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt	
Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

