

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/23

Plate Number **N2-04-LJ**
 Make **POLESTAR**
 Model **Polestar 2**
 Vehicle Description **78kWh Dual Motor Long Range 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/03/12	0 KM	damage	Achterzijde Achterbumper TGP rijdt achterop	Schadenet van As, Van As Autoschade Dordrecht B.V.,
2023/05/16	0 KM	damage	Velg en/of band Rechts voor bandschade	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/09/19	118142 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/05/06	106386 KM	repair	- OHB Volvo/Polest - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, ,
2025/05/06	106382 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/09/27	88507 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/05/17	74064 KM	repair	- Volvo OH basis - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter -	- Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, ,

			- versleten - Vervangen - Remvloeistof - - versleten - Vervangen	Vakgarage CCS, ,
2024/05/17	74060 KM	repair	- Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/09/25	51471 KM	repair	- Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/05/16	41380 KM	repair	- Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - LeasePlan Nederland N.V., ,
2023/01/10	31563 KM	repair	- Volvo OH basis - - NVT - Uitvoeren - Ruitenw.blad V - - versleten - Vervangen	- Bosch Car Serv.Wijnand's Auto Serv., , - Bosch Car Serv.Wijnand's Auto Serv., ,
2022/09/30	21062 KM	repair	- Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/05/11	10193 KM	repair	- Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/01/12	1857 KM	repair	- Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,