

Konditionstest Premium

Datum:	2025-03-11	Fordonsår:	2021
Chassinr:	LRW3E7EK5MC413521	Växellåda:	Okänd
Reg.nr:	OBE25R	Drivmedel:	EL
Mätarställning:	99977 km	Motoreffekt(KW):	0
Fordon:	TESLA	Euroklassning:	
Koldioxidutsläpp (CO2)		Första reg datum i Sverige:	2021-12-27
NEDC:			
Koldioxidutsläpp (CO2)			
WLTP:			

Testresultat

Nr.	Detalj	Beskrivning
1.6	Hjulsystem	Däcktrycksvarnare varnar för fel i system.
1.10	Lack	Repor samt stenskott finns runt om hela bilen.
1.11	Kaross	Större repa/skada bak vänster. På stötfångare bak samt på vänster främre dörr.
1.13	Däck & Fälg	Skador på fälgar finns

Fordonets kondition

1.1. Växellåda, Koppling	✓	Normalt	1.8. Bromssystem	✓	Normalt
1.2. Motor, drivning	✓	Normalt	1.9. Utrustning Invändigt	✓	Normalt
1.3. Elsystem, Belysning	✓	Normalt	1.10. Lack	ⓘ	Upplysning
1.4. Klimatanläggning	✓	Normalt	1.11. Kaross	ⓘ	Upplysning
1.5. Kylsystem	✓	Normalt	1.12. Interiör	✓	Normalt
1.6. Hjulsystem	ⓘ	Upplysning	1.13. Däck & Fälg	ⓘ	Upplysning
1.7. Styrsystem	✓	Normalt	1.14. Övrigt	✓	Normalt



Tillhörande utrustning

Servicebok ifylld?	Ja
Instruktionsböcker finns?	Ja
R-hjul/däckrep finns?	Nej
Dragkrok?	Ja
Antal nycklar?	2

Däckmönster



Däckmönster, Vänster fram	5.2
Däckmönster, Höger fram	5
Däckmönster, Vänster bak	6.8
Däckmönster, höger bak	6.8
Extra däck, 1	
Extra däck, 2	
Extra däck, 3	
Extra däck, 4	


Standardbilder



Skadebilder







Skadebilder



OM KONDITIONSTESTET

Konditionstestet speglar bilens skick vid testtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Om ingen anmärkning har noterats ska bilen vara i normal-skick i förhållande till dess ålder och körsträcka. Säkerheten har bedömts utifrån de normer som tillämpas vid obligatorisk kontrollbesiktning. Om ingen anmärkning har noterats under "Fel" på första sidan är bilen i sådant skick att den skulle godkännas utan anmärkning vid kontrollbesiktning.

Bilens kondition bedöms genom okulärkontroll, funktionskontroll, provkörning med kontroll av ev. missljud, glappkontroll och kontroll av fastsättning mm angående fastställdasystem och komponenter.

Följande bedömningar av bilens kondition tillämpas:

- Normalt slitage. Systemet eller komponenten är i normalskick i förhållande till bilens ålder och körsträcka.
- Upplysning. Systemet eller komponenten har bristfällig funktion eller viss försämring jämfört med normalskick, men är fortfarande i funktion.
- Fel. Systemet eller komponentens funktion har större avvikelser från normalskick förliknande bilar, miltal och år. Kan också innebära att komponenten saknas eller kräver reparation/utbyte.
- Ej utfört = Kontroll ej utförd eller kan ej kontrolleras.

Anmärkningar gällande säkerhet och bilens kondition beskrivs i förklarande text med referens till respektive kontrollpunkt i checklistan.

Viktiga mätvärden från broms-, miljö- och däckkontroll redovisas också i konditionstestet. Tänk även på att dokumentationen av bilens servicehistorik inkl. tidpunkt för kamremsbyte är viktig för värderingen av bilen.

Carspect är ett opartiskt besiktningsorgan som har utfört en frivillig/utökad kontroll på ovanstående fordon. Om det framkommit brister vid testtillfället ansvarar inte Carspect för att bristerna åtgärdas och vi tar inget ansvar om nya fel/brister skulle uppkomma efter utfört konditionstest.

Om uppdragsgivaren ej tycker att vi har bedömt fordonet korrekt måste reklamation ske inom skälig tid.

Tagit del av test:
