

Voertuig gegevens

Chassisnr.	LRW3E7FS9 PC771840	Merk	TESLA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	S1-73-TN	Model	Model 3 RWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-04-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Zwart Lak
Km stand	242 251 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Thuislader	✖
Laadkabel	✔

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutelkaart	✓
Navigatie software	✓

Banden

The diagram illustrates the recommended tire pressure for the Zomer 4.0 mm and Zomer 2.0 mm tires. It features a car silhouette with pressure points indicated by arrows. The recommended pressure is 2.3 bar for the front and rear wheels. A detailed view of a tire shows the recommended pressure of 2.3 bar.

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksvoor

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 19'

Linksvoor

Kras

-

Forfait herstelling

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 19'

Linksachter

Kras

-

Forfait herstelling

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Achterklep

-

Ontregeld

-

Afstelling

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper


Achter

Gebroken

-

Vervangen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 19'


Rechtsachter

Kras

-

Forfait herstelling

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dorpel


Rechts

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 19'

Rechtsvoor

Kras

-

Forfait herstelling

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Voor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

13



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Voorruit

-

Steenslag

-

Ter info

15



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Reflector

Linksachter

Gebroken

-

Vervangen

Overige schade

14



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info