



## TESLA MODEL Y

### LONG RANGE DUALMOTOR AWD

VIN	LRWYGCEK3MC149935
Puissance en kW	350 kW
Première immatriculation	23-12-21
Kilométrage	129.616 km

## DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	30-04-25 15:18:36	Lieu de l'inspection	Leasys
----------------------	-------------------	----------------------	--------

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	LRWYGCEK3MC149935	Transmission	4 Roues
Type de carrosserie	Hatchback	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Boîte de vitesse	Automatique
Première immatriculation	23-12-21	Couleur intérieur	Blanc
Type de carburant	Électrique	Couleur carrosserie	Noir
Marque	TESLA	Catégorie	Véhicule société
Modèle	MODEL Y		

## DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	1	Clé d'origine	Oui	Type de carnet d'entretien	Entretien digital
Certificat de Conformité	Oui	Certificat d'immatriculation original	Oui		

## PNEUS

Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant Gauche	8,0 mm	Goodyear	255/40 R 20 101 V	Hiver	Aluminium	P/A
Avant Droite	8,0 mm	Goodyear	255/40 R 20 101 V	Hiver	Aluminium	P/A
Arrière Gauche	6,0 mm	Goodyear	255/40 R 20 101 V	Hiver	Aluminium	P/A
Arrière Droite	6,0 mm	Goodyear	255/40 R 20 101 V	Hiver	Aluminium	P/A

# DOMMAGES EXTÉRIEURS



## 2 | PARE-CHOCS AV

Type	Abrasion
Gravité	10 cm - 15 cm
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Cause	En service




## 5 | COFFRE / HAYON

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Gravité	8 cm - 10 cm
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Cause	En service



## 6 | PARE-CHOCS AR

Type	Abrasion
Gravité	Remplacer
Mode de réparation	E - Remplacer
Cause	En service



## 7 | MOULURE D'AILE AVD

Type	Abrasion
Gravité	Remplacer
Mode de réparation	E - Remplacer
Cause	En service



## 8 | CARROSSERIE

Type	Endommagé
Gravité	Non applicable
Mode de réparation	Acceptable
Cause	En service



## 9 | JANTE ALUM. AVG

Type	Griffe(s)
Gravité	Plus de 30 cm
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Cause	En service



## 10 | JANTE ALUM. ARG

Type	Griffe(s)
Gravité	Plus de 30 cm
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Cause	En service



## 11 | JANTE ALUM. ARD


Type	Griffe(s)
Gravité	Complet
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Cause	En service



## 12 | JANTE ALUM. AVD

Type	Griffe(s)
Gravité	15 cm - 20 cm
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)
Cause	En service

# DOMMAGES INTÉRIEURS



## 1 | CLEF DE CONTACT

Type	Manque
Gravité	Manquant
Mode de réparation	E - Remplacer
Cause	En service



## 3 | CÂBLE DE RECHARGE (RAPIDE)

Type	Manque
Gravité	Manquant
Mode de réparation	E - Remplacer
Cause	En service



## 4 | GARNIT INT D COFFRE

Type	Griffe(s)
Gravité	4 cm - 6 cm
Mode de réparation	E - Remplacer
Cause	En service

# PHOTOS COMMERCIALES

