


Inspektionsprotokoll



TESLA MODEL Y STANDARD RANGE RWD, 299HK, 2023

Fahrzeugdetails

Nummernschild		Inspiziert von	A.A.
Modelljahr	2023	Inspektion erledigt am	2025-11-28
Produktionsjahr /-datum	2023-03	Standort	Björkvik
Erstzulassungsdatum	2023-05	Schlüssel	1
Außenfarbe	Svart	Serviceheft	Elektronisk servicebok
Kilometerstand	142 240 km	Letzter Service Datum	-
Kraftstoff	El (EV)	Letzter Service Kilometerstand	-
Getriebe	Automat	Sommerräder	19" alu-fälg 6/6/6/6
Motorleistung (kW)	220 kW	Winterräder	alu-fälg dubbat 8/8/8/8

Schaden

Ort	Schaden	Kommentar	Preis ohne Mwst.
Schlüssel, Reservnyckel	Fehlt		
Skärm , Vorne links	Smart repair		
Tür, Vorne links	Smart repair		
Skärm , Hinten links	Smart repair		
Stoßfänger, Hinten	Smart repair		
Stoßfänger, Vorne	Smart repair		
Motorhaube, Motorhaube	Smart repair	Många stenskott	
Felgen, Aluminiumfelge	Schaden	Hf	
Felgen, Aluminiumfelge	Schaden	Hb	
Felgen, Aluminiumfelge	Schaden	Vf	
Glas, Windschutzscheibe	Stenskott/Spricka		

Gesamt ohne Mwst.

Kuvia

[Alle Bilder im Großformat anzuzeigen](#)























Skärm Vänster fram Smart repair 1 000 kr



Dörr Vänster fram Smart repair 1 000 kr



Skärm Vänster bak Smart repair 1 000 kr



Stötfångare Bak Smart repair 1 000 kr



Stötfångare Fram Smart repair 1 000 kr



Motorhuv Motorhuv Smart repair Många stenskott 1 000 kr



Fälgar Aluminiumfälg Skada Hf 3 000 kr



Glas Vindruta Stenskott/Spricka





