



EZ 05/2023 | Kombi | Elektrisch | Automatikgetriebe | 24.035km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 75***



Fahrzeugdaten

Hersteller MG			
Kategorie Kombi	FIN LSJE24099PS029130	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.035km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 288 PS (212 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 50,3 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Fahrzeug musste überbrückt werden ;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung siehe Tacho

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektromotor 130 kW (cont. 75 kW)
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll
- Kindersicherung
- Leseleuchten hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Reifen-Reparaturset
- Sitz vorn links verstellbar (6-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- 6 Lautsprecher
- Bremsenergierückgewinnung (KERS)
- Fahrassistenz-Paket MG Pilot
- HV-Batterie 50,3 kWh
- Innenausstattung: schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Luftdüsen hinten
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung
- Außenspiegel heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch

• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Frontspoiler	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Sitzheizung vorn
• 4 USB-Anschlüsse zusätzlich	• Audio-Navigationssystem
• Bluetooth-Schnittstelle	• Notrufsystem (eCall)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Bremsassistent (EBA)	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
• Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (IHC)	• Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
• Fahrassistentz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent (SAS)	• Fahrassistentz-System: Kollisionswarnung hinten
• Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)	• Fahrassistentz-System: Stauassistent (TJA)
• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Fahrmodusschalter	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Keyless-Entry
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Start-Stop-Knopf	• Wegfahrsperre
• Heckleuchten LED	• Nebelschlussleuchte LED
• Scheinwerfer LED	• Tagfahrlicht LED
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe für Elektrofahrzeug



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











