

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DD75801	Stelnummer	LVXMAXBA6MR901045		
Mærke	Aiways	Model	U5	Version	EV Aut
Karrosseritype	MPV	Farve	Lilla/Violet	Reg. dato	10-11-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	28813	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7020724

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	235/50-19	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Andet mærke	235/50-19	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Andet mærke	235/50-19	06 mm	Sommer
Højre, For	Andet mærke	235/50-19	04 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Nej ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. fordør	Dørkant	Hak	K4
#4	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#5	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#6	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#7	V. bagskærm	Skærmforøger	Ridser	K5
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#9	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#10	H. bagskærm	Skærmforøger	Ridser	K5
#11	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#12	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#13	H. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#14	H. forskærm	Skærmforøger	Ridser	K5

1



Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset

1A



Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset

1B



Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3




Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Hak

3A




Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Hak

4



Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser

4A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser

5



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5B




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5C



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

6



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

6A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

6B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

7



Sted V. bagskærm
Del Skærmforøger
Type Ridser

8



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

8A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

9A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

9B




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

10



Sted H. bagskærm
Del Skærmforøger
Type Ridser

11



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

11A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

11B



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

11C



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

11D



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

11E



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12




Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12A




Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12B



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

13



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

13A



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

13B



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

14



Sted H. forskærm
Del Skærmforøger
Type Ridser

14A



Sted	H. forskærm
Del	Skærmforøger
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

12,3" berøringsskærm	Automatisk 2-zoners klimaanlæg	Nøglefri adgang og start
Adaptiv fartpilot med Stop & Go	360 graders panoramakamera	Parkeringsensor for og bag
Apple CarPlay	6-vejs elektrisk justerbart førersæde	Fuld LED-lygter for og bag
19" alufælge	Elbetjent panoramasoltag med solgardin	Vejbaneassistent
Regnsensor	Elektrisk åbning af bagklap med fodbetjening	
Automatisk nødbremse	Automatisk parkeringsassistent	