

Voertuiggegevens

Merk **VOLVO** Kentekenplaat **T890BP**
Model **S90** 1e **28/06/2023**
tenaamstelling
Versie **T8 AWD Plug-in
Hybrid Plus -
Bright**
Chassisnummer **LVYPSH5V8PP120716**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **29923**

Datum & plaats van inspectie

Datum 21/08/2025 8:46:07

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6450846 8	Scherf V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

64508468	Scheren V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	-------------	-----------	----------------------------------

