



Volvo XC60: K987KG

N° Chassis:	LYVUZK9VDMB761607	Version:	XC60 B4 FWD Business Pro Aut.
1ière MEC:	4/01/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	93664	Puissance KW:	145
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		Attache remorque amovible
		Crochet

Degré d'usure

235/60/18/107 H			
Pneus d'hiver:	AVG	Vredestein: 5 mm	AVD
	ARG	Vredestein: 5 mm	ARD
Profondeur de pneu AVG			5.0
Profondeur de pneu AVD			5.0
Profondeur de pneu ARG			5.0
Profondeur de pneu ARD			5.0
Taille de pneu AVG			235/60 R 18 107 H
Taille de pneu AVD			235/60 R 18 107 H
Taille de pneu ARG			235/60 R 18 107 H
Taille de pneu ARD			235/60 R 18 107 H
Type de pneu AVG			Hiver
Type de pneu AVD			Hiver
Type de pneu ARG			Hiver
Type de pneu ARD			Hiver
Marque de pneu AVG			2480
Marque de pneu AVD			2480
Marque de pneu ARG			2480
Marque de pneu ARD			2480

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (normal)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Porte AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Aile AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure porte ARD, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pavillon, Dégâts chimiques, LI - Réparer et peindre (complet)

