

## MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/18

Plate Number **L3-04-JX**  
 Make **MITSUBISHI**  
 Model **SPACE STAR**  
 Vehicle Description **1.2 Cool+ SDA 5d**

| DATE       | MILEAGE  | TYPE   | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUPPLIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024/03/11 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Achterzijde<br/>Achterlicht L<br/>Achterklep/kofferd.<br/>gepark.aangr.bek.tgp</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023/02/20 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Links voor<br/>Voorbumper tegen<br/>obstakel ger.<br/>Linkerzijde Spiegel L<br/>tegen obstakel ger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autoschade<br/>Herstel<br/>Hacom<br/>Nijkerk, ,</li> <li>Autoschade<br/>Herstel<br/>Hacom<br/>Nijkerk, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 2025/05/30 | 84234 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>APK zndr beurt -<br/>NVT -<br/>Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bochane<br/>Service<br/>Center<br/>Lelystad, ,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024/06/21 | 69334 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitsub basis brt - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Bandvervanging -</li> <li>NVT -</li> <li>Uitvoeren Int</li> <li>luchtfiler - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Luchtfiler -</li> <li>versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Remvloeistof -</li> <li>versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Ruitenw.blad A -</li> <li>versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Ruitenw.blad V -</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car<br/>Service<br/>Lelystad, ,</li> </ul> |

|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |        | versleten<br>- Vervangen Uitlijning voor - NVT<br>- Afstellen                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car Service Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car Service Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car Service Lelystad, ,</li> </ul>                                                                            |
| 2024/03/29 | 65886 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandbewerkingen - NVT -</li> <li>Uitvoeren Bandvervanging - NVT -</li> <li>Uitvoeren</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car Service Lelystad, ,</li> <li>Bosch Car Service Lelystad, ,</li> </ul>                                                                                                                   |
| 2023/04/06 | 44133 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profile Zeewolde, Flevobanden, ,</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 2022/12/12 | 41433 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen</li> <li>Bandvervanging - NVT -</li> <li>Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Mitsub basis brt - NVT -</li> <li>Uitvoeren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,</li> <li>Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,</li> <li>Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,</li> <li>Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,</li> </ul> |
| 2022/05/31 | 24150 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandvervanging - NVT -</li> <li>Uitvoeren Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Mitsub basis brt - NVT -</li> <li>Uitvoeren Remblokken Voor - versleten - Vervangen</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,</li> <li>Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,</li> <li>Bosch Car Service Auto</li> </ul>                                                                 |

|            |          |        |                                                                                              |                                                                                      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |        |                                                                                              | Brouwer B.V., ,<br>• Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,                          |
| 2021/10/14 | 10033 KM | repair | • R.schijf+blok.V - versleten<br>- Vervangen<br>Remvoering - Vastgelopen<br>- Gangbaar maken | • Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., ,<br>• Bosch Car Service Auto Brouwer B.V., , |