

Voertuig gegevens

Chassisnr.	MMCXNA03A MH011680	Merk	mitsubishi	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L3-04-JX	Model	SPACE STAR 1.2 Cool+ SDA 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	03-06-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	89 249 km	Cylinderinhoud	1193	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 165/65/14 Zomer 4.0 mm		Continental 165/65/14 Zomer 5.0 mm	
Continental 165/65/14 Zomer 5.5 mm		Continental 165/65/14 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

3		Onderdeel	Achterklep	4		Onderdeel	Bumper
		Positie	-			Positie	Achter
5		Type	Kras	6		Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen
		Onderdeel	Scherf			Onderdeel	Dak
		Positie	Rechtsachter			Positie	-
		Type	Deuk			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

Interieur schade

1



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

2



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

13



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Linksvoor

Type

Verbrand

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

15



Onderdeel

Bekleding kofferbodem

Positie

-

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

11



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Linksachter

Type

Verbrand

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

14



Onderdeel

Hemelbekleding

Positie

Linksvoor

Type

Verbrand

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair