

Voertuig gegevens

Chassisnr.	MMCXNA05A LH024853	Merk	MITSUBISHI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K7-86-BH	Model	SPACE STAR 1.0 Cool+ 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	50 592 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓

Banden

Hankook 165/65/14 All seasons 6.0 mm		Hankook 165/65/14 All seasons 6.5 mm	
Hankook 165/65/14 All seasons 7.0 mm		Hankook 165/65/14 All seasons 7.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Portier	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsvoor			Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Smart Repair
							
4		Onderdeel	Scherf	5		Onderdeel	Scherf
		Positie	Rechtsachter			Positie	Linksachter
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Smart Repair
							

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier


Linksachter

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherp

Linksvoor

Deuk

Diameter (mm) > 20

Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Verbrand
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair