

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/04

Plate Number **H0-94-FD**
 Make **HYUNDAI**
 Model **I10**
 Vehicle Description **1.0i Blue ActieAuto 5d Comfort APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/12/13	0 KM	damage	- Voorzijde Bumper - Radiator - Parkeermanoeuvre - bry	- Schadenet - Broekhuis - Alkmaar, ,
2023/10/02	17425 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Serv. - Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. - Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. - Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. - Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. - Spaan St. Oedenrode, ,