


Voertuig gegevens

Chassisnr.	NLHB351AA JZ369057	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	RP-15-4K	Model	i20 1.0 T-GDI 100 ActieAuto + Navigatie 5d Comfort	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-01-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	80 852 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Hankook 185/65/15 Zomer 4.0 mm		Hankook 185/65/15 Zomer 4.0 mm	
Michelin 185/65/15 Zomer 4.0 mm		Michelin 185/65/15 Zomer 3.5 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Bumper	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Achter			Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Aantal > 2			Omvang	Aantal > 2
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel	Stoelzitting
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen