

Voertuig gegevens

Chassisnr.	NLHB351AA LZ640682	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H0-07-SF	Model	i20 1.0 T-GDI 100 ActieAuto 5d Comfort APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-05-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Rood Lak
Km stand	90 511 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 185/65/15 Winter 4.0 mm



Pirelli 185/65/15 Winter 4.0 mm



Pirelli 185/65/15 Winter 7.0 mm

Pirelli 185/65/15 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

2



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

4



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

6



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen