

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/09

Plate Number **L8-47-ZJ**
 Make **HYUNDAI**
 Model **i20**
 Vehicle Description **1.0 T-GDI 100 MHEV Premium 5d APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/03/26	0 KM	damage	Harsrepair ruitschade reparabel	Belron Glasservice, ,
2025/05/12	56178 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, ,
2024/05/03	44199 KM	repair	45.000 Km - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, ,
2023/05/12	31680 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Jan de Jong, , - Bosch Car Service Jan de Jong, ,

			Luchtfilter - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Jan de Jong, , • Bosch Car Service Jan de Jong, ,
2022/07/19	16106 KM	repair	• 15.000 Km NVT - - Uitvoeren	• Herwers Hyundai Arnhem, ,