
















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	SAJBB2BX2 LCY86707	Merk	JAGUAR	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H7-62-LJ	Model	XF Sportbrake 2.0 250 Premium Edition AT 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	10-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Rood Metallic
Km stand	192 628 km	Cylinderinhoud	1997	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

### Verwijderbare items



Kofferafdekking	✓
-----------------	---

### Documentenlijst






Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Michelin 235/45/18 Winter 6.0 mm		Michelin 235/45/18 Winter 5.5 mm	
Michelin 235/45/18 Winter 7.5 mm		Michelin 235/45/18 Winter 7.5 mm	

## Exterieur schade

2	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	3	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
4	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	5	 <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair													
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								

## Interieur schade

1	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reservesleutel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reservesleutel	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen			
Onderdeel	Reservesleutel														
Positie	-														
Type	Ontbrekend														
Omvang	-														
Bewerking	Vervangen														