



LAND ROVER Discovery Sport: P230JG					
Chassisnummer:		SALCA2BT2NH913308	Versie:		P300e PHEV AWD R-Dynamic HSE auto
1ste tenaamstelling:		24/03/2022	Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		110444	Kilowatt:		227
Carrosserie uitvoering:			Kleur carrosserie		Santorini Black metallic
Versnellingsbak:		Automaat	Type lak		Metallic
Transmissie:		4 Wiel			
Brandstof:		Hybride Benzine			
Functionerende motor		Ja			
Aantal deuren		5			
Aantal zitplaatsen		5			
Opties					
Centrale deurvergrendeling			Carkit		
Totaal aantal sleutels		2	Dak panoramisch		
Elect. ramen V			Parkeersensoren V		
Elect. ramen A			Parkeersensoren A		
Type koplampverlichting		LED koplampverlichting	Type trekhaak		Trekhaak afneembaar
Type navigatiesysteem		Navigatiesysteem full map	Type kofferafdekking		Rolhoes aanwezig
Type stoelbekleding		Stoelbekleding leder			
Type airco		Airco automatisch			
Type onderhoudsboek		Digitaal onderhoud			
Type instructieboek		Instructieboek aanwezig			
Banden					
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel		diepte V L			3.8
Bandenprofiel		diepte V R			4.1
Bandenprofiel		diepte A L			4.3
Bandenprofiel		diepte A R			3.2
Bandenmaat		V L			235/50 R 20 104 W
Bandemaat		V R			235/50 R 20 104 W
Bandenmaat		A L			235/50 R 20 104 W
Bandenmaat		A R			235/50 R 20 104 W
Type band		V L			All-season
Type band		V R			All-season
Type band		A L			All-season
Type band		A R			All-season
Bandenmerk		V			264
Bandenmerk		V R			264
Bandenmerk		A L			264
Bandenmerk		A R			264
Voorzijde	Links	235 / 50 / 20 / 104 / W /	3,8 mm	Pirelli	All season
	Rechts	235 / 50 / 20 / 104 / W /	4,1 mm	Pirelli	All season
Achterzijde	Links	235 / 50 / 20 / 104 / W /	4,3 mm	Pirelli	All season
	Rechts	235 / 50 / 20 / 104 / W /	3,2 mm	Pirelli	All season
Hulpmateriaal					
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0			
Aantal laadkabels (snelladen)		1			
Type hulpmiddel bij pech		Herstelkit aanwezig			
Totale kosten excl. BTW					0
Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)					0,00



Embleem merk V, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen	0,00
--	------



Deur A R sierlijst, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

