

Voertuiggegevens

Merk **LAND ROVER** Kentekenplaat **P230JG**
Model **Discovery Sport** 1e **24/03/2022**
tenaamstelling
Versie **P300e PHEV AWD**
R-Dynamic HSE
auto
Chassisnummer **SALCA2BT2NH913308**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **110444**

Datum & plaats van inspectie

Datum 14/08/2025 14:14:02
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6432610 7	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
6432850 7	Deur A R sierlijst	Slecht hersteld	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6432610 6	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6432610 4	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6432610 5	Embleem merk V	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

64326107 Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen
afleverspec contr



64328507 Deur A R sierlijst Slecht hersteld Herstellen en spuiten (compleet)



64326106 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64326104 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64326105 Embleem merk V Ontbreekt Vervangen
emblemen liggen los in dashboardkastje

