

Kenteken	K697BN
Merk Model	Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e PHEV 227kW 4WD S automaat
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	21-11-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
13-09-24	129.476	APK
13-09-24	129.476	Luchtfilter
13-09-24	129.476	Onderhoudsbeurt
13-09-24	129.476	Remvloeistof
01-03-24	112.223	Bougie
01-03-24	112.223	Onderhoudsbeurt
27-07-23	92.672	Onderhoudsbeurt
27-07-23	92.672	Vervanging band
02-02-23	74.525	Batterij verwarming
02-02-23	74.525	Onderhoudsbeurt
02-02-23	74.525	Sleutelbatterij
02-02-23	74.525	Uitlijnen voor en achterwielen
02-02-23	74.525	Vervanging band
11-07-22	55.252	Onderhoudsbeurt
11-07-22	55.252	Ruitenwisserblad(en) achterzijde
11-07-22	55.252	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
18-03-22	43.734	Aandrijfas
09-12-21	34.765	Onderhoudsbeurt
09-12-21	34.765	Ruitenwisserblad(en) achterzijde
09-12-21	34.765	Sleutelbatterij
27-07-21	17.148	Onderhoudsbeurt
30-06-21	15.123	Vervanging band