


Voertuiggegevens

Merk **LAND ROVER** Kentekenplaat **J610FF**
Model **Range Rover** 1e **14/07/2020**
tenaamstelling
Versie **2.0 P400e Limited Edition**
Chassisnummer **SALGA2BY0LA595384**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **185807**

Datum & plaats van inspectie

Datum 12/09/2024 13:47:55
Adres
Belsebaan
5131PH Alphen



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				641,69	-192,51	449,18
52285374	Bumper A	Vervormd / Geforceerd	Herstellen en spuiten (compleet)	641,69	-192,51	449,18
52285373	Kofferklep	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
52285365	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
52285372	Deur A R sierlijst	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
52285370	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
52285371	Deur A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
Voorzijde				987,05	-296,12	690,93
52285366	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	697,51	-209,25	488,26
52285369	Bumper V R spoiler	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	107,36	-32,21	75,15
52285367	Bumper V spoiler	Gebroken	Herstellen en spuiten (compleet)	91,09	-27,33	63,76
52285368	Bumper V spoiler	Gebroken	Herstellen en spuiten (compleet)	91,09	-27,33	63,76

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1628,74 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-488,63 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1140,11 €

Schades zonder groep

52285374 Bumper A Vervormd / Geforceerd Herstellen en spuiten (compleet)



52285373 Kofferklep Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



52285365 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



52285372 Deur A R sierlijst Kras(sen) Vervangen



52285370 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



52285371 Deur A R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



Voorzijde

52285366 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



52285369 Bumper V R spoiler Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



52285367 Bumper V spoiler Gebroken Herstellen en spuiten (compleet)



52285368 Bumper V spoiler Gebroken Herstellen en spuiten (compleet)

