



LAND ROVER Range Rover: J610FF

Chassisnummer:	SALGA28Y0LA595384	Versie:	2.0 P400e Limited Edition
1ste tenaamstelling:	14/07/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	185807	Kilowatt:	297
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Bosporus Grey SVO ultimate metallic - satijn
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallisch
Transmissie:	Achter		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Elect. ramen V		Dak panoramisch	
Elect. ramen A		Parkeersensoren V	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Parkeersensoren A	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferopdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Digitaal instructieboek		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						7.0
Bandenprofiel diepte V R						6.6
Bandenprofiel diepte A L						5.4
Bandenprofiel diepte A R						5.1
Bandenmaat V L					275/45 R 21 110 Y	
Bandenmaat V R					275/45 R 21 110 Y	
Bandenmaat A L					275/45 R 21 110 Y	
Bandenmaat A R					275/45 R 21 110 Y	
Type band V L					All-season	
Type band V R					All-season	
Type band A L					All-season	
Type band A R					All-season	
Bandenmerk V					256	
Bandenmerk V R					256	
Bandenmerk A L					264	
Bandenmerk A R					264	
Voorzijde	Links	275 / 45 / 21 / 110 / Y /	7,0 mm	Continental	All season	
	Rechts	275 / 45 / 21 / 110 / Y /	6,6 mm	Continental	All season	
Achterzijde	Links	275 / 45 / 21 / 110 / Y /	5,4 mm	Pirelli	All season	
	Rechts	275 / 45 / 21 / 110 / Y /	5,1 mm	Pirelli	All season	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	
Aantal laadkabels (snelladen)	1	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	

Totale kosten excl. BTW	0
Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V spoiler, Gebroken, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V spoiler, Gebroken, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V R spoiler, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A R sierlijst, Kras(sen), Vervangen

0,00



Kofferklep, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00





Bumper A, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

