

Voertuiggegevens

Merk **LAND ROVER** Kentekenplaat **K237TL**
Model **Range Rover Sport** 1e **05/03/2021**
Versie **2.0 P400e Limited Edition** tenaamstelling
Chassisnummer **SALWA2BY9MA781583**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **121296**

Datum & plaats van inspectie

Datum 3/04/2025 13:01:11
Adres Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				400,00	-120,00	280,00
5916456 2	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen	400,00	-120,00	280,00
5916456 1	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	400,00 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-120,00 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	280,00 €

Schades zonder groep

59164562	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen
-----------------	------------------------	-----------	-----------



59164561	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
-----------------	--------------	-----------	----------------------------------

