

Voertuiggegevens

Merk **LAND ROVER** Kentekenplaat **L200VV**
 Model **Range Rover** 1e **20/08/2021**
Velar tenaamstelling
 Versie **P400e 2.0 PHEV**
AWD S
 Chassisnummer **SALYA2BY1MA317678**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **43057**

Datum & plaats van inspectie

Datum 21/08/2025 12:24:49
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				720,26	-216,08	504,18
6452944 1	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	720,26	-216,08	504,18
6452944 9	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452944 7	Buitenspiegel R kap	Kras(sen)	Vervangen en spuiten		Niet doorbelast	
6452944 8	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452945 2	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452945 1	Bumper A sierlijst	Kras(sen)	Vervangen en spuiten		Niet doorbelast	
6452945 0	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
6452944 6	Scherf V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452944 2	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452944 0	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452943 9	Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452944 5	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452944 4	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6452944 3	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	720,26 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-216,08 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	504,18 €

Schades zonder groep

64529441 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529449 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529447 Buitenspiegel R kap Kras(sen) Vervangen en spuiten



64529448 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529452 Kofferklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529451 Bumper A sierlijst Kras(sen) Vervangen en spuiten



64529450 Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen



64529446 Scherm V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529442 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)




64529440 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529439 Deur A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529445 Deur V R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64529444 Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64529443 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

