



LAND ROVER Range Rover Velar: L200VV						
Chassisnummer:		SALYA2BY1MA317678		Versie:		P400e 2.0 PHEV AWD S
1ste tenaamstelling:		20/08/2021		Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		43057		Kilowatt:		297
Carrosserie uitvoering:				Kleur carrosserie		Silicon Silver - premium metallic
Vernellingsbak:		Automaat		Type lak		Metallic
Transmissie:		Voor				
Brandstof:		Hybride Benzine				
Functionerende motor		Ja				
Aantal deuren		5				
Aantal zitplaatsen		5				
Opties						
Centrale deurvergrendeling				Carkit		
Totaal aantal sleutels		2		Schuifdak elektrisch		
Elect. ramen V				Dak panoramisch		
Elect. ramen A				Parkeersensoren V		
Type koplampverlichting		LED koplampverlichting		Parkeersensoren A		
Type navigatiesysteem		Navigatiesysteem full map		Type trekhaak		Geen trekhaak
Type stoelbekleding		Stoelbekleding leder		Type kofferafdekking		Rolhoes aanwezig
Type airco		Airco automatisch				
Type onderhoudsboek		Digitaal onderhoud				
Type instructieboek		Instructieboek aanwezig				
Banden						
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						4.0
Bandenprofiel diepte V R						3.0
Bandenprofiel diepte A L						5.0
Bandenprofiel diepte A R						4.2
Bandenmaat V L					255/50 R 20 109 H	
Bandemaat V R					255/50 R 20 109 H	
Bandenmaat A L					255/50 R 20 109 H	
Bandenmaat A R					255/50 R 20 109 H	
Type band V L					Winter	
Type band V R					Winter	
Type band A L					Winter	
Type band A R					Winter	
Bandenmerk V					255	
Bandenmerk V R					255	
Bandenmerk A L					255	
Bandenmerk A R					255	
Voorzijde	Links	255 / 50 / 20 / 109 / H /	4,0 mm	Bridgestone	Winter	
	Rechts	255 / 50 / 20 / 109 / H /	3,0 mm	Bridgestone	Winter	
Achterzijde	Links	255 / 50 / 20 / 109 / H /	5,0 mm	Bridgestone	Winter	
	Rechts	255 / 50 / 20 / 109 / H /	4,2 mm	Bridgestone	Winter	
Hulpmateriaal						
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0				
Aantal laadkabels (snelladen)		1				
Type hulpmiddel bij pech		Herstelkit aanwezig				
Totale kosten excl. BTW						0
Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)						0,00



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten

0,00



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen

0,00



Bumper A sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten

0,00



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

