



LAND ROVER Range Rover Velar: L200VV

Chassisnummer:	SALYA2BY1MA317678	Versie:	P400e 2.0 PHEV AWD S
1ste tenaamstelling:	20/08/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	43057	Kilowatt:	297
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Silicon Silver - premium metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Elect. ramen V		Dak panoramisch	
Elect. ramen A		Parkeersensoren V	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Parkeersensoren A	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder	Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					4.0
Bandenprofiel diepte V R					3.0
Bandenprofiel diepte A L					5.0
Bandenprofiel diepte A R					4.2
Bandenmaat V L					255/50 R 20 109 H
Bandemaat V R					255/50 R 20 109 H
Bandenmaat A L					255/50 R 20 109 H
Bandenmaat A R					255/50 R 20 109 H
Type band V L					Winter
Type band V R					Winter
Type band A L					Winter
Type band A R					Winter
Bandenmerk V					255
Bandenmerk V R					255
Bandenmerk A L					255
Bandenmerk A R					255
Voorzijde	Links	255 / 50 / 20 / 109 / H /	4,0 mm	Bridgestone	Winter
	Rechts	255 / 50 / 20 / 109 / H /	3,0 mm	Bridgestone	Winter
Achterzijde	Links	255 / 50 / 20 / 109 / H /	5,0 mm	Bridgestone	Winter
	Rechts	255 / 50 / 20 / 109 / H /	4,2 mm	Bridgestone	Winter

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen



Bumper A sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

