

Voertuiggegevens

Merk **LAND ROVER** Kentekenplaat **L837BH**
Model **Range Rover** 1e **17/04/2021**
Velar tenaamstelling
Versie **P400e 2.0 PHEV**
AWD S
Chassisnummer **SALYA2BY7MA305485**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **105588**

Datum & plaats van inspectie

Datum 6/06/2025 9:20:32
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

--