



LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

VIN	SALYA2BY9NA342376
Immatriculation	GH-130-MG
Kilométrage	29 869 km
Première immatriculation	12/07/2022
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	03/06/2025 10:39:58	Lieu de l'inspection	TEA LE MEUX
----------------------	---------------------	----------------------	-------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	SALYA2BY9NA342376	Modèle	RANGE ROVER VELAR
Kilométrage	29 869 km	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	SUV	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	12/07/2022	Couleur carrosserie	Noir
Carburant	Hybride rechargeable	Catégorie	Vehicule particulier
Marque	LAND ROVER		

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS


Batterie fonctionnante	Oui	GPS	Oui	Nbr cable de recharge (220V)	1
Cache bagages	Oui	Kit réparation	Oui	Niveau carburant	0
Camera de recul	Oui	Moteur fonctionnant	Oui	Toit ouvrant électrique	Oui
Compresseur	Oui	Nature de peinture	Metallisé	Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES EXTÉRIEURS



2 | PNEUS

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



3 | JANTE ALUM. AVG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




4 | JANTE ALUM. ARG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



5 | JANTE ALUM. ARD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




6 | JANTE ALUM. AVD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



7 | BOITIER RÉTROVISEUR EXT G

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre



8 | MOULURE DE PARE-CHOCS AVD

Type	Déformé / Forcé
Mode de réparation	Le - Remplacer et peindre




9 | GRILLE DE PARE-CHOCS AV M

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer



10 | SPOILER AV


Type	Dégrafé
Mode de réparation	Dépose/Répose



11 | PARE-CHOCS AV

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre

DOMMAGES INTÉRIEURS



1 | CLEF DE CONTACT TC (SANS INSERT)

Type	Manque
Mode de réparation	Forfait

PHOTOS COMMERCIALES

