



## LAND ROVER RANGE ROVER VELAR: FZ-725-ZY

|                             |                           |                      |                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrgestellnummer (FIN):    | <b>SALYA2BYXMA318487</b>  | Version:             | <b>LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2.0 P400e PHEV BVA R-Dynamic HSE VP [5P] bva 8-404CH-19cv (SUV)</b> |
| Erstzulassungsdatum:        | <b>15/06/2021</b>         | PS:                  |                                                                                                     |
| Abgelesener Kilometerstand: | <b>63547</b>              | KW:                  | <b>297</b>                                                                                          |
| Fahrzeugtyp:                | <b>SUV</b>                | Fahrzeugfarbe        | <b>Schwarz</b>                                                                                      |
| Getriebeart:                | <b>Automatik</b>          | Farbtyp              | <b>Metallic</b>                                                                                     |
| Antriebsart:                | <b>4x4</b>                | Interieurfarbe       | <b>Beige</b>                                                                                        |
| Kraftstoffart:              | <b>Plug-in-Hybrid</b>     | Felgentyp (montiert) | <b>Aluminium</b>                                                                                    |
| Funktion motor              | <b>Ja</b>                 | Farbe Armaturenbrett | <b>Schwarz</b>                                                                                      |
| Zustand Batterie            | <b>Ja</b>                 |                      |                                                                                                     |
| Fahrzeug fahrbereit         | <b>Ja</b>                 |                      |                                                                                                     |
| Anzahl Türen                | <b>5</b>                  |                      |                                                                                                     |
| Gesamtanzahl der Sitze      | <b>5</b>                  |                      |                                                                                                     |
| Anzahl Kopfstützen          | <b>5</b>                  |                      |                                                                                                     |
| Felgentyp (montiert)        | <b>Aluminium</b>          |                      |                                                                                                     |
| Fahrzeugkategorie           | <b>Personenkraftwagen</b> |                      |                                                                                                     |

## Ausstattung

|                           |                          |                                       |                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Anzahl Schlüssel gesamt   | <b>2</b>                 | Radio                                 |                     |
| Anzahl Funkschlüssel      | <b>2</b>                 | Panoramadach                          |                     |
| Navigation fest           |                          | Mittelarmlehne vorne                  |                     |
| Elekt. Fensterheber vorne |                          | Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden |                     |
| Tempomat                  |                          | Xenon Scheinwerfer                    |                     |
| Multifunktionslenkrad     |                          | Einparkhilfe vorn                     |                     |
| Lederlenkrad              |                          | Einparkhilfe hinten                   |                     |
| Klimaanlagentyp           | <b>Klimaanlage auto.</b> | Rückfahrkamera                        |                     |
|                           |                          | Sitzbezug                             | <b>Futter Leder</b> |

## Fahrzeugbereifung

| 265/45/21/108 V                      |     |                  |     |                   |
|--------------------------------------|-----|------------------|-----|-------------------|
| Winterräder:                         | V L | Bridgestone: 45% | V R | Bridgestone: 50%  |
|                                      | H L | Bridgestone: 45% | H R | Bridgestone: 45%  |
| Reifenprofiltiefe vorne links (mm)   |     |                  |     | 5.1               |
| Reifenprofiltiefe vorne rechts (mm)  |     |                  |     | 5.0               |
| Reifenprofiltiefe hinten links (mm)  |     |                  |     | 5.4               |
| Reifenprofiltiefe hinten rechts (mm) |     |                  |     | 5.1               |
| Reifengröße vorne links              |     |                  |     | 265/45 R 21 108 V |
| Reifengröße vorne rechts             |     |                  |     | 265/45 R 21 108 V |
| Reifengröße hinten links             |     |                  |     | 265/45 R 21 108 V |
| Reifengröße hinten rechts            |     |                  |     | 265/45 R 21 108 V |
| Reifentyp vorne links                |     |                  |     | Winter            |
| Reifentyp vorne rechts               |     |                  |     | Winter            |
| Reifentyp hinten links               |     |                  |     | Winter            |
| Reifentyp hinten rechts              |     |                  |     | Winter            |
| Reifenmarke vorne links              |     |                  |     | 255               |
| Reifenmarke vorne rechts             |     |                  |     | 255               |
| Reifenmarke hinten links             |     |                  |     | 255               |
| Reifenmarke hinten rechts            |     |                  |     | 255               |

## Ersatzreifen

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Anzahl der Ladekabel (Normalladung)                                  | <b>0</b> |
| Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)                                 | <b>1</b> |
| <b>Sitzbezug hinten mitte, Riss, Reparieren/Ersetzen (Festpreis)</b> |          |



Reifen vorne rechts, Außerhalb Toleranzbereich, Ersetzen



Reifen hinten rechts, Außerhalb Toleranzbereich, Ersetzen



Reifen hinten links, Außerhalb Toleranzbereich, Ersetzen



Reifen vorne links, Außerhalb Toleranzbereich, Ersetzen



Felge Alu vorne rechts, Kratzer, Reparieren/Ersetzen (Festpreis)



Felge Alu hinten rechts, Kratzer, Reparieren/Ersetzen (Festpreis)





Felge Alu hinten links, Kratzer, Reparieren/Ersetzen (Festpreis)



Felge Alu vorne links, Kratzer, Reparieren/Ersetzen (Festpreis)



Tür hinten links, Kratzer, Polieren



Stoßfänger vorne, Kratzer, Polieren



Stoßfängerspoiler vorne, Kratzer, Lackieren



Stoßfängergitter vorne mitte, Gebrochen, Ersetzen



Tür hinten rechts, Delle(n) und Kratzer, Instandsetzen + lackieren



Tür vorne rechts, Kratzer, Lackieren



Außenspiegel Gehäuse rechts, Kratzer, Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Kotflügel vorne rechts, Kratzer, Polieren



Kotflügel hinten rechts, Chemische Verunreinigung, Lackieren



Ladekabel (Normalladung) Fehlt, Ersetzen

Lauerkabel (Normaleindung), Fern, Ersetzen



Reflektor, Gebrochen, Ersetzen



Stoßfängerzierblende hinten, Kratzer, Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Stoßfänger hinten, Deformiert, Instandsetzen + lackieren

