



Toyota Corolla-E21-2019: GB113QG

N° Chassis:	SB1K53BEX0E083772	Version:	TOYOTA Corolla / 2018 / 5P / Berline Hybride 184h	
1ière MEC:	7/09/2021		Dynamic Business	
Kilométrage inspection:	105799	CV fiscaux:		
Type carrosserie:	Berline	Puissance KW:		
Boîte:	Automatique	Couleur carrosserie	Noir	
Transmission:	Avant	Nature de peinture	Metallisé	
Carburant:	Hybride	Couleur intérieur	Noir	
Moteur fonctionnant	Oui	Type de jantes (montées)	Aluminium	
Batterie fonctionnante	Non	Couleur tableau de bord	Noir	
Véhicule roulant	Oui			
Nbre portes	5			
Nbre sièges	2			
Nombre appuis-têtes	2			
Type de jantes (montées)	Aluminium			
Catégorie	Vehicule société			

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

205/55/16/91 V			
Pneus d'été:	AVG	Autre: 55%	AVD
	ARG	Autre: 60%	ARD
			Autre: 60%
Profondeur de pneu AVG	4.5		
Profondeur de pneu AVD	4.3		
Profondeur de pneu ARG	4.2		
Profondeur de pneu ARD	4.4		
Taille de pneu AVG	205/55 R 16 91 V		
Taille de pneu AVD	205/55 R 16 91 V		
Taille de pneu ARG	205/55 R 16 91 V		
Taille de pneu ARD	205/55 R 16 91 V		
Type de pneu AVG	été		
Type de pneu AVD	été		
Type de pneu ARG	été		
Type de pneu ARD	été		
Marque de pneu AVG	263		
Marque de pneu AVD	263		
Marque de pneu ARG	263		
Marque de pneu ARD	263		

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler			



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Jante alum. AVG, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. ARG, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVD, Griffe(s), Acceptable



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Acceptable



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

